


ปัญหามาตรวัดน้ำ Ultrasonic เกิดคราบตะกอนจนทำให้วัดน้ำผิดปกติ

“พบคราบตะกอนเกาะภายในห้องน้ำ รวมทั้งอุดตันหลุม Sensors ที่อยู่ภายในห้องน้ำ”
การแก้ปัญหาปัจจุบัน

- แจ้งผู้ขายล้างทำความสะอาดห้องน้ำ พบว่า มาตรกลับมาวัดค่าได้ตามปกติ
- ประสานงานและจัดอบรมให้ความรู้แก่สำนักงานประชาสัมพันธ์ในการสังเกตการแจ้งเตือนของมาตร



(ก่อนล้าง)
พบคราบตะกอนเกาะภายในห้องน้ำ
และหลุม Sensor



(หลังล้าง)
ไม่มีคราบในช่องน้ำผ่าน
และมาตรวัดค่าได้ตามปกติ



ขณะถอดล้าง

การป้องกันและแก้ไขในระยะยาว

- ทำสัญญาจ้างบำรุงรักษามาตร