

โครงการศึกษาประสิทธิภาพมาตรฐาน หลังครบอายุการใช้งาน

กองบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ ฝ่ายมาตรวัดน้ำ

สายงานบริการด้านตะวันตก

สรุปจำนวนการส่งคืนมาตรวัดน้ำเพื่อทดสอบในโครงการ แยกตามขนาดมาตรและปริมาณน้ำ

สาขา	ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว (เครื่อง)				ขนาด ศก. 3/4 นิ้ว (เครื่อง)				ขนาด ศก. 1 นิ้ว (เครื่อง)				ยอดรวม (เครื่อง)		
	น้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.		มากกว่า 5,000 ลบ.ม.		น้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.		มากกว่า 5,000 ลบ.ม.		น้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.		มากกว่า 5,000 ลบ.ม.				
	แผนงาน	จำนวนที่ส่งคืน	แผนงาน	จำนวนที่ส่งคืน	แผนงาน	จำนวนที่ส่งคืน	แผนงาน	จำนวนที่ส่งคืน	แผนงาน	จำนวนที่ส่งคืน	แผนงาน	จำนวนที่ส่งคืน	แผนงาน	จำนวนที่ส่งคืน	คงเหลือ
สสท.	190	227	190	148	190	222	190	143	10		15		785	740	45
สสส.	180		180		180		180		10		15		745	-	745
สสพ.	190	45	200	66	180	155	180		10		15		775	266	509
สสป.	200	209	200	117	180	119	180	90	10		15		785	535	250
สสญ.	190		190		190		190		10		15		785	-	785
สสม.	180	298	180	53	150	116	150	43	10		15		685	510	175
สสล.	200		200		200		200		10		15		825	-	825
สสช.	190	291	190	191	180	192	180	130	10		15		765	804	39
สสช.	190		190		180		180		10		15		765	-	765
สสมบ.	200		200		180		180		10		15		785	-	785
สสสภ.	190	219	190	54	160	96	160	47	10		15		725	416	309
สสบ.	190		190		190		190		10		15		785	-	785
สสต.	190	100	190	100	190	100	190	100	10		15		785	400	385
สสภ.	190	222	190	57	180	222	180	66	10		15		765	567	198
สสว.	190	188	190	112	180	180	180	111	10		15		765	591	174
สสน.	190	200	190	122	180		180	78	10	10	15	15	765	425	340
สสบท.	190		190		170		170		10		15		745	-	745
สสมส.	190	274	190	103	180	244	180	85	10		15		765	706	59
รวมทั้งสิ้น	3,430	2,273	3,440	1,123	3,240	1,646	3,240	893	180	10	270	15	13,800	5,960	7,840

สรุปผลความก้าวหน้าของโครงการ

ขนาดมาตร	ปริมาณน้ำน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.			ปริมาณน้ำมากกว่า 5,000 ลบ.ม.			แผนงานรวม	ผลงานรวม	คิดเป็น
	แผนงาน	ผลงาน	คิดเป็น	แผนงาน	ผลงาน	คิดเป็น			
1/2 นิ้ว	3,430	2,273	66.27%	3,440	1,123	32.65%	6,870	3,396	49.43%
3/4 นิ้ว	3,240	1,646	50.80%	3,240	893	27.56%	6,480	2,539	39.18%
1 นิ้ว	180	10	5.56%	270	15	5.56%	450	25	5.56%
รวม	6,850	3,929	57.36%	6,950	2,031	29.22%	13,800	5,960	43.19%

